

## 监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-008 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 光伏区施工质量问题的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位(章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经现场复核, 符合要求, 已整改。

EPC 单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经复核, 对不合格部分已整改。

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师:

日期:

日期:



监理工程师通知回复单附件


1、光伏区桩基桩距、垂直度、入土深度及管桩壁厚不符合设计要求的已整改




桩距调整



管桩垂直度整改



桩基垂直度调整



壁厚不符合要求的管桩已更换