

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-010 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 现场安全施工问题的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位(章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经现场复检, 符合要求, 已整改。

EPC 单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经审查, 对于存在问题已进行了整改。

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师:

日期:

日期:



监理工程师通知回复单附件

1、SVG 基坑周边已做好安全防护围栏



2、电气楼基坑临边已做好围挡围护



3、已对现场管桩倒运人员及管理人员进行批评教育，提高安全意识，及时做好安全防护

