

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A07-009

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）


事由：光伏区支架安装安全隐患

内容：经现场巡视发现光伏区支架安装施工人员高空作业未佩戴安全带，安全措施不到位，存在安全隐患。

以上事宜出现任何安全问题由你单位负责，限1个工作日内完成整改并书面回复。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：  

日期：2021.03.15

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

