

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A07-013

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于开关站安全问题事宜

内容：1、开关站模板安装高空作业无任何安全防护，施工人员未佩戴安全带；开关站无上下通道，无安全防护网；使用的简易爬梯存在安全隐患。

2、综合楼满堂红架子垫土钢板下悬空，个别垫土小不符合要求，未安装设置剪刀撑，未设置扫地杆，未搭设置外架及安全通道，存在安全隐患。

要求总包单位停工整改，以上问题如出现任何安全事故由你总包单位全部负责！

（详情见附图）

要求施工单位接到通知单后，1日内对存在安全隐患整改完成，加强现场安全管理，并书面予以回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2024.03.24



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

