

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-015

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于报审资料整改事宜：

内容：

1、前期报审资料不齐全、内容与实际不符，过程资料部分缺失。

以上问题要求你单位接到通知后在3月8日将资料补齐上报并书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.03.07



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份