

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-017


致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于开关站综合楼基础避雷接地施工问题事宜：

内容：经现场检查开关站综合楼防雷接地施工，施工单位未按设计要求施工、在垫层施工完成后监理多次要求防雷接地要按设计要求做好防雷接地，施工单位以没有图纸为理由拒绝防雷接地施工。

以上存在的质量问题，要求施工单位接到通知单后立即整改，施工单位并书面回复整改情况。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）： 赵峰

日期：2021.03.08

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份