

## 监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-019

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由： 围栏质量

内容： 1、光伏区一标段1区正在施工的围栏和设计图纸不符，图纸要求自然地平面出地面5公分，现场检查未出地面。

2、现场围栏基础用砼，图纸要求用C25砼，现场查看外观达不到设计要求，砂石、水泥不均匀。

3、现场未留置混凝土试件。

以上问题要求你单位接到通知后48小时内整改并书面回复，出现任何质量问题由你单位承担。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期： 2021.03.14



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

