

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-020

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：综合楼隐蔽工程检查

内容：1、开关站综合楼发现个别独立柱箍筋不到位、缺失。

2、个别基础地梁保护层大小不均匀。

以上问题要求你单位接到通知后24小时内整改并书面回复，出现任何质量问题由你单位承担。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.03.14

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

011



