

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目 编号：ZHJL-ZL-A07-030

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)：

事由：开关站综合楼施工质量事宜

内容：开关站一层主体浇筑后，大部分框架柱根部出现振捣不到位、钢筋外露现象；要求你单位及时安排人员对质量缺陷进行整改，经监理单位验收合格方可进行隐蔽，并在后续的施工中加强现场质量管理，避免类似问题再次出现。开关站进场使用的钢筋存放位置泥巴较多，尽快将钢筋移动位置，做好保护。

以上存在的问题，要求你部接到通知单后3日内整改完成，并进行书面回复。

项目监理机构(章)：

总/专监理工程师(签字)：孔令才

日期：2021.4.1

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

