

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-031

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)：

事由：开关站设备基础质量事宜

内容：经现场巡视检查开关站设备基础发现以下几项问题：

- 1、墙板筋、底板筋锚固长度不够。
- 2、污水垃圾未清理。
- 3、接地扁钢镀锌层厚度不符合规范要求。
- 4、墙板角膜安装装反。
- 5、墙板顶保护层过大。

以上存在的问题，要求你部接到通知单后24小时内整改完成，并进行书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.04.03



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

