

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-032

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：光伏区支架立柱、檩条、组件质量问题事宜

内容：经现场巡视检查光伏区1-3区发现以下几项问题：

- 1、支架立柱未满焊、漏焊、现象严重；个别支架立柱发现烧伤现象。
- 2、支架防腐不到位。
- 3、桩帽与桩身脱离、立柱铁板底面未焊接。
- 4、立柱焊接偏离导致中心不稳应加固。
- 5、檩条、组件安装不在同一水平线上，高低不平；相邻组串未在一个平行线上。
- 6、组件与组件连接线不得放在组件缝隙中间。

以上存在的问题，要求你部接到通知单后24小时内整改完成，并进行书面回复。

（详情见附页）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.04.05

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附1

