

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-034

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)：

事由：开关站综合楼质量事宜

内容：1、经现场检查发现开关站综合楼二楼斜梁预埋钢筋位置不对。

以上存在的问题，要求你部接到通知单后24小时内整改完成，并进行书面回复。

(详情见附页)

项目监理机构 (章)：

总/专监理工程师 (签字)：

日期：

2021.04.12

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

