

## 监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-036

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于箱变设备质量问题

内容：1、现场巡视发现光伏区1-3号箱变、变压器室门撞坏变形、破损，东侧门未关闭，西侧门锁丢失。

以上问题要求你单位联系厂家进行处理，接到通知单后72小时内整改完成并书面回复。

（详情见附页）

项目监理单位（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：

2021.04.17

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

附:

