

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-044

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)

事由：开关站质量事宜

内容：1、现场巡视发现开关站避雷针底座不平，存在偏差。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复，如出现任何质量问题由你单位全部负责。

(详情见附图)

项目监理机构(章)：

总/专监理工程师(签字)：

日期：2024.04.25

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

