

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目 编号：ZHJL-ZL-A07-052

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：光伏区电缆质量事宜

内容：光伏区8#箱变集电线路电缆严重损坏，现场无放电缆滑轮，要求增加电缆滑轮，损坏部分尽快整改并给出整改方案。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复，如出现任何质量问题由你单位全部负责。

（详情见附页）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.04.29

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

019:

