

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目 编号：ZHJL-ZL-A07-059

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)

事由：开关站综合楼质量事宜

内容：1、开关站综合楼一层顶板未经同意擅自开槽下线管进行考核，现要求你单位对该部位进行填补复原。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复，造成的一切质量问题由责任单位承担。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.05.07



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

