

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-063

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：光伏区接地网焊接事宜

内容：1、经业主及监理现场巡视发现：21#塘接地焊接不符合要求，焊接倍数不够，现要求立即在整改，未经验收不得擅自隐蔽。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复。



项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.05.11

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

