

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-066

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：开关站综合楼、光伏区接地质量事宜

内容：1、开关站综合楼个别内墙未按设计图纸施工，砌墙未砌到屋面板楼板底部，要求你单位严格按照图纸施工。

2、光伏区2区10塘3区13塘水平接地网未报验擅自隐蔽，要求你单位对未验收部位重新挖出进行验收，验收合格后方可隐蔽施工。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复，出现任何质量问题由责任单位负责。



项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.05.13

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

