

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-039

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于边坡塌方处理事宜

内容：

我方在巡查发现 17#线下方村名通行水泥路基础被冲刷严重、存在重大安全隐患，现要求总包单位及时处理、避免出现安全事故。（后附图片）

限 3 日处理完成回复我方并后附图片。

项目监理部（章）：


总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



广西桐棉风电场

施工区域：山体滑坡

拍摄时间：2022.08.13 08:44

天气：

地点：我在这里



广西桐棉风电场

施工区域: 山体滑坡

拍摄时间: 2022.08.13 08:47

天气:

地点: 我在这里

今日水印相机