

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-012

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于 6#风机基础相关事宜

6#风机基础垫层浇筑存在如下问题：

- 1、混凝土搅拌水未提供检测报告。
- 2、搅拌站计量器具未提供计量检测报告。

现要求你单位尽快提供检测报告，若检测报告不合格，基础垫层返工重新浇筑。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：

苗守明
2021.6.19

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份