

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-018

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：关于施工现场的相关安全事宜

内容

我监理项目部巡查施工现场发现如下问题：

- 1、升压站钢筋加工设备未接地，钢筋施工现场未悬挂操作规程。
- 2、搅拌站宿舍区灭火器数量不足，并有一具灭火器失压。
- 3、06#风机基础现场垃圾未清理。
- 4、07#风机基础钢筋加工设备未接地，配电箱无漏电保护。

针对上述问题：要求你单位 3 日内整改完成，同时做好施工现场安全技术交底工作，整改自检自查合格后报监理项目部复查。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：




日期：2021 年 7 月 27 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




升压站钢筋设备未接地、无悬挂操作规程



搅拌站宿舍灭火器失压



06#风机基础施工现场垃圾未清理



07#风机基础配电箱无漏电保护



07#钢筋加工设备