

## 监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-023

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于升压站综合楼框架柱焊接相关事宜

在巡视过程中发现升压站综合楼框架柱焊接存在焊接接头偏心、夹渣等质量问题

现要求立即进行返工整改，限期1天内整改完成。整改后报监理部复验（后附图片）


项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：2021.8.31

注：本表一式3份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份



升压站综合楼框架柱



升压站综合楼框架柱