

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-026

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于升压站配电楼钢筋施工相关事宜

升压站配电楼钢筋套丝后不平整，出现马蹄状。我方立即通知你方现场管理人员进行整改。

现要求你方限期 2 天内整改完成，整改后报监理部复验。整改不彻底、复验不合格，我方将加大考核力度。（后附图片）

项目监理部（章）：


总 / 专业监理工程师：

日

期：

2021.9.19

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



升压站综合楼套丝钢筋