

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号:JXM7-ZHJL--002

主送: 浙江西子联合工程有限公司

抄送: 滁州嘉晖新能源科技有限公司

内容: 关于施工质量相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题:

1、部分支架基础水泥墩存在蜂窝、麻面、空鼓问题,振捣不到位,不符合设计要求,影响施工质量。

2、部分支架基础钢筋笼绑扎不符合规范要求,影响施工质量。

(图片见附件)

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展,望你单位及时整改,待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视!限两日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: _____

日 期: 年 月 日

本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。

附件：蜂窝、麻面、空鼓、钢筋笼不合规

