

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM7-ZHJL-006

主送:浙江西子联合工程有限公司

抄送:滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题:关于现场支架材料、钢筋笼、组件质量相关事宜

1、经监理部现场巡视检测发现,现场支架中后立柱焊接及表面,存在自喷镀锌情况,严重影响工程质量。


2、现场钢筋笼锈蚀严重,影响工程质量。

3、现场个别组件堆放杂乱。

以上情况见附页:

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改,1、不符合要求的中后立柱做退场处理,不合格材料不得用于现场施工,待采购合格的材料监理部检测合格后方可进场使用。2、对现场锈蚀的钢筋笼需做除锈,否则不得进行下一道工序施工。3、对组件做好成品保护。望贵单位重视!限二日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  杜亚林

日期: 2021年4月9日

本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。



钢筋笼锈蚀



成品保护不到位



对中后立柱使用自喷镀锌漆