

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM7-ZHJL-008

主送:浙江西子联合工程有限公司

抄送:滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题:关于箱变接地扁铁相关事宜

1、经实测箱变接地扁铁为 40×4 , 不符合图纸要求 (图纸要求 50×5), 影响工程质量。详见下图。

2、接地扁铁实测镀锌层厚度为 23-38, 不符合要求, 影响工程质量。



鉴于上述情况要求你单位对该接地扁铁进行返工退厂处理。待监理部复测后, 方可进行施工。望你单位重视! 限二日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期:

2021年4月13日



本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。