

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM7-ZHJL-009

主送:浙江西子联合工程有限公司

抄送:滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题:关于组件安装相关事宜

1、现场组件安装存在肩扛、肢体踩压组件情况,容易造成组件隐裂,存在质量隐患。详见下图。

2、组件安装不在同一平面上、观感差,影响工程质量。



鉴于上述情况要求你单位加强现场管控,杜绝此类事件发生。若再发现此类问题,将对你单位进行停工及经济考核。望你单位重视!限二日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 杜马栋

日期: 2021年 4月 23日

本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。