

监理工作联系单

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号：TXCD-JLTZ-001

致：安徽辉能电力工程有限公司 施工项目部

事由：关于现场施工质量、安全文明施工事宜

内容：监理机构在现场检查发现如下问题

- 1、组件分散要两人一组抬板，不允许一人背板；
- 2、8#屋面夹具安装缺失较多，局部导轨对接长度不够三档且在同一直线，；
- 3、局部电缆桥架未固定，转弯半径不符合规范要求；
- 4、环网接地焊接部位没有清理防腐，局部未固定；
- 5、屋面施工垃圾及时清理；
- 6、安全防护措施继续落实，不可松懈。

以上事项请施工项目部认真查漏补缺并落实整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年__月__日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。