

JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目
001

编号：ZHJL-JLTZ-

致：石家庄科林电气设备有限公司海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目施工项目部

事由 关于安全围护的事宜

内容

监理现场检查发现贵方在海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目屋面临边围护不到位，采光带围护缺乏。望贵单位尽快完善安全围护，消除安全隐患。该通知单要求与 3 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 02 月 25 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

