

## 监理工程师通知单

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目


编号：ZHJL-JLTZ-002

致：石家庄科林电气设备有限公司海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目施工项目部

事由 关于组件安装事宜

内容

监理现场检查发现贵方在海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目屋面在组件安装时存在组件阵列垂直偏差大、压块紧固不到位情况。望贵单位尽快对上述问题进行整改，并对施工人员进行技术交底以免发生类似情况。该通知单要求与 3 日内进行回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝松

海南华金钢构 3.92MWp  
分布式光伏电站项目  
监理项目部

日期：2021 年 03 月 06 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。