

工程罚款单

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上 编号:JAQ2-JLFK-011

被罚单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
被罚项目	支架安装
被罚金额(大写)	叁 仟 元 整
罚款原因: 2021 年 05 月 12 日业主项目部与监理项目部及总包项目部联合对施工现场进行检查时发现: 业主项目部与监理项目部及总包项目部联合检查时发现<u>三标段 5 区支架安装施工区域</u>有烟头,此前监理项目部在检查施工作业现场时,多次发现此区域存在烟头,并已多次口头警告你单位此标段负责人及安全员。且每次监理周例会上业主项目部多次强调进入施工现场严禁携带火种,此施工区域现场施工作业人员屡教屡犯,多次触犯安全红线,且与特变电工反违章十大禁令第 6 条(严禁在易燃易爆区域违规动火或吸烟)背道而驰! 现对你单位考核 3000 元整。望你单位安全部门对此标段所有施工作业人员进行安全再教育,并进行安全知识考试。 附违规照片	
项目监理部意见: 同意. 项目监理部(章): 总监理工程师: <u>王立书</u> 日期: <u>2021年5月12日</u>	
建设管理单位意见: 同意 建设管理单位(章): 项目经理: <u>孙永军</u> 日期: <u>2021.5.12</u>	

本表一式 3 份,由项目监理填报,建设管理单位、送被奖(罚)单位各存 1 份

