

## 监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-004

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于三标段空压机缺少灭火器、施工现场没有警示标牌等事宜。

内容：

监理项目部与业主项目部于 2021 年 04 月 22 日上午对三标段施工现场进行安全检查发现安全及质量隐患如下：

- 1、空压机机械设备未配备灭火器且周边散放较多油桶，存在重大火灾隐患。
- 2、未设置安全警示标牌及安全防护，存在着无关人员接触机械设备易造成失火、触电等安全隐患。

现要求：

- 1、现监理项目部要求你单位在 12 小时之内（2021 年 04 月 22 日下午 18 点前）完成空压机的灭火器配置且与油桶要保持安全距离，再进行安全防护并设置安全警示标牌。
- 2、施工区域内缺少的警示标牌及路标需在 2021 年 04 月 23 日完成。
- 3、以上所有要求必须在限期时间内完成，否则对各有关项目负责人以及专职安全员进行安全考核。

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  

日期：2021年04月22日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



施工现场问题照片