

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-008

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于 10#箱变基础质量事宜。

内容：

监理项目部于 2021 年 04 月 30 日上午 8 点钟对 10#箱变基础检查 发现质量隐患如下：

- 1、箱变基础设备底座钢筋上下层宽度不足，上层筋长度与设计不符。
- 2、二次浇灌部分表面平滑未打毛。
- 3、油池侧壁配筋不在模板中央。

现要求：

现监理项目部要求你单位在 8 小时之内进行整改完成，报监理项目部验收。

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 刘... 总

日 期： 2021 年 04 月 30 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

