

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-023

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于集电线路铁塔导线紧固事宜。

内容：

业主项目部、监理项目部及总包项目部对施工现场进行检查时发现：

BN14 铁塔导线紧固时施工人员采用吊车载人施工作业，严重影响
施工人员安全问题。

现要求：

要求你单位立即停止使用吊车载人施工作业，严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012（4.1.15 起重机作业时，在臂长的水平投影范围内设置警戒线，并有监护措施；起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过，禁止从人上方通过。严禁用起重机载运人员。）进行施工。否则一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 06 月 16 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

