

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-027

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于光伏区电焊机与发电机设备接地事宜。

内容：

监理项目部对施工现场进行检查时发现：

- 1、19#光伏区光伏组串下引接地焊接时电焊机未进行接地。
- 2、施工现场发电机也未接地。
- 3、施工现场焊接出现漏焊、气孔、咬边、夹渣。

现要求：

要求你单位立即整改，注意施工机械用电安全，配好防火器具，否则将对你单位直接进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2021年06月26日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

