

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-029

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于箱变接地扁铁事宜。

内容：

监理项目部对施工现场进行检查时发现：

9号、10号、11号箱变接地扁铁下引折弯未使用专业机械设备进行处理，而是使用电焊机进行焊烧处理。不符合规范及设计要求。

现要求：


要求你单位立即整改。严格按照图纸及规范要求施工。否则将对你单位直接进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022年07月01日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



2021/6/30 11:13