

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-030

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于组件安装事宜。

内容：

监理项目部对施工现场进行检查时发现：

1、5 区组件安装完成后组件边压块错位未压。

2、5 区组件安装后组件固定螺栓未紧固。

以上问题存在着严重的质量及安全隐患。

现要求：

要求你单位立即整改（24 小时）。要求你单位严格按照图纸及规范要求施工。否则将对你单位直接进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 07 月 01 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

