

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-019

致：安徽中建富华能源建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于一标段 10#区施工质量较差的相关事宜

内容：

经监理部现场检查发现你单位在 10#区桩基施工中，部分桩顶标高及桩基垂直度偏差较大，超出设计图纸及规范要求范围。

针对以上问题，要求你部加强现场施工质量管理，做好技术交底，严格要求，保证工程施工质量，对桩顶标高及桩身垂直度偏差较大的管桩进行调整，报监理部复验。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

