

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-020

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于加强升压站施工安全措施的相关事宜


内容：

经检查升压站综合楼施工存在以下安全问题：

- 一、临边防护不规范，栏杆间距过大远远大于规范要求 2 米；
- 二、护栏底部未设置挡脚板；
- 三、现场未设置安全警示标语牌；
- 四、南侧临边离施工道路较近，没有安全防护措施。
- 五、基坑周边没有排水等措施；
- 六、现场没有专人监护。

针对以上问题，望你单位高度重视，确实按深基坑专项施工方案执行，保证综合楼安全施工，杜绝事故发生。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建