

# 监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-030

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于加强升压站施工安全管理的相关事宜

内容：

经检查你单位在升压站施工过程中，存在以下问题：


1、由于综合楼南侧进行钢桩地锚施工，原有临边防护恢复不规范，钢管立柱高低不平，间距超过2米；没有刷标识漆；围栏周围没有安全网；没有设置踢脚板；没有基坑警示标牌（附图1）。

2、现场管理混乱，厂区内施工完模板没有及时清理，导致木方上朝天钉误伤人员（附图2）；

3、个别施工人员进入施工现场不戴安全帽。

针对以上问题，望你单位尽快采取有效措施，尽快整改，确保安全施工，杜绝事故发生。

限2个工作日内整改完成，书面回复。



1

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建