

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-034

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）


抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于加强升压站施工安全的相关事宜

内容：

经检查你单位在升压站施工过程中，存在以下问题：

- 1、综合楼消防水池深度已超过 6 米，施工人员在脚手架搭设和钢筋绑扎过程中，未系安全带（附图 1）。
- 2、事故油池基坑未做防护，没有安全警示标志，（附图 2）
- 3、事故油池基坑北侧和围墙交接处没有设置排水沟，下雨天很容易造成坑壁塌方（附图 3）。



安全无小事，必须警钟长鸣，针对以上问题，望你单位引起高度重视，立即整改，确保施工人员生命和施工安全，杜绝事故发生。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部

总（专业）

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建