

监理通知单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM7-ZHJL—004

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 来安县华基新能源有限公司

内容: 关于现场质量工艺相关事宜

经监理人员对现场巡视发现存在以下问题:

- 1、部分桥架较小, 不符合要求。
- 2、个别桥架存在变形、扭曲, 影响施工质量。
- 3、部分紧固件生锈, 不符合要求。
- 4、根据建设单位要求, 每组导轨应留一条过道。

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改: 1、根据要求桥架容积比应不大于 40%。
2、对现场桥架做成品保护。3、生锈紧固件要求除锈。4、要求导轨整改。单位重视!
限两日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 修智明

日期: 2021年8月3日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。