

监理工程师通知回复单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：SDS-GYXTXFD-AQ001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 GYXTXFDAQ-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、南部九台机位道路施工，已设置安全警示标牌；
 - 2、C29-C30 机位道路施工现场，作业机械作业周围警戒并设监护人员。
- (整改照片附后)

承包单位(章):

项目经理:

日期:

2021.6.4

项目监理单位复查意见:

经监理单位复查,符合要求

项目监理单位(章):

专业监理工程师:

日期:

2021.6.4

填报说明: 本表一式 三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

附：整改照片



机位道路施工已设置安全警示标牌



机械作业周围已设监护人员