

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-SDS-HFD-B.02-0007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电 项目监理部

我方接到编号为 GYXTXFD-ZHJL-ZL-B.02-007 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、关于部分塔基基础未打垫层的问题。我方已致函设计单位, 关于部分塔基基础土层持力达到要求的, 垫层可不打。

2、关于塔基基础支模垂直度不符合要求的基础, 施工队已拆除模板后重新支模, 保证基础垂直度合格。

附件:

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经核实检查验收, 符合图纸设计和规范要求。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:



填报说明:

本表一式四份, 由承包单位填报, 建设单位、承包单位各一份, 项目监理机构两份。