

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-SDS-HFD-B. 02-02

致: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电 项目监理部

我方接到编号为 GYXTXFD-ZHJL-TJ-B. 02-020 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、整改升压站综合楼屋面保温层混凝土浇筑伸缩缝;
- 2、按照《砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011》重新调整墙体上部与承重主体结构间的空隙部位。

附件:

承包单位(章):

项目经理:

日期:

项目监理机构复查意见:

经复查, 符合要求

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

填报说明:

本表一式四份, 由承包单位填报, 建设单位、承包单位各一份, 项目监理机构两份。