

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-SDS-HFD-B.02-03

致：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

我方接到编号为 GYXTXFD-ZHJL-AQTZD-B.02-021 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

根据监理要求，做好临边基础安全防护措施，对综合楼及围墙基础进行保护，

附件：

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

2021.9.15

项目监理机构复查意见：

经复查，符合要求

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2021.9.16

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、承包单位各一份，项目监理机构两份。