

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-SDS-HFD-B. 02 01

致：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电 项目监理部

我方接到编号为 GYXTXFD-ZHJL-TJTZD-B. 02-022 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

在错位基础上面的两块预埋铁之间，焊接两道钢板，以满足设备的安装、找正，且满足设备安装后的支撑强度。

附件：

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经复查符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、承包单位各一份，项目监理机构两份。