



监理工程师通知单

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYXTXFD—ZHJL—B.02—010

主送: 山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送: 沽源县行天下能源科技有限公司

主题: 风机基础施工质量问题

内容: 经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对 C20、C21 风机基础进行检查

发现如下施工质量问题:

1) C20 回填没有分层回填压实, 不符合设计图纸和规范要求;

2) C21 风机基础麻面裂缝现象比较严重。

以上问题要求立即采取措施限期整改, 并经验收合格后方可进行下道工序作业, 并及时回复监理部。

见附图:

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 朱晓强


日

期: 2021 年 8 月 4 日

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



问题1: 回填土没有分层压实, 不符合设计图纸和规范要求



问题2: 漏振或振捣不到位。