



监理工程师通知单

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYXTXFD—ZHJL—B.02—011

主送: 山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送: 沽源县行天下能源科技有限公司

主题: 升压站混凝土浇筑后的成品保护问题

内容: 经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对升压站土建工程进行巡视检查发现, 升压站综合楼女儿墙、一层柱部分缺棱掉角, 影响观感和工程质量。

以上问题要求立即采取措施限期整改, 并经验收合格后方可进行下道工序作业, 并及时回复监理部。

见附图:

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2021 年 8 月 6 日

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。




图 1：拆模过程或其他问题没有注意成品保护




图 2：漏振或振捣不到位。