

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYXTXFD-ZHJL-TJ-B.02-020

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：升压站综合楼施工事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对升压站综合楼施工现场检查发现问题如下：

- 1、升压站综合楼屋面保温层混凝土浇筑未预留伸缩缝，易造成混凝土开裂；
- 2、填充墙砌筑时，墙体上部与承重主体结构间的空隙部位，未按照《砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011》进行施工。

以上问题望你单位高度重视，立即整改并上报监理部验收，待验收合格后方可进行下一道工序。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：张世坤

日期：2021.9.2

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

